




- 1 Asegúrese de que el equipo esté apagado. Desconecte la sonda HI764113 del medidor HI98198. Retire el protector de acero inoxidable del cuerpo de la sonda y póngalo a un lado. Limpie la sonda y la tapa con un paño suave.




- 2 Retire la Smart Cap caducada de la sonda; Apriete la tapa usada en la muesca en forma de V y extráigala del cuerpo de la sonda (sin girarla).




- 3 Retire el O-ring de la ranura deslizándola fuera de la sonda.




- 4 Limpie la ranura del O-ring con un paño suave, seguido realiza una limpieza con el limpiador.



- 5 Retire el nuevo O-ring del kit HI76411-1 y deslícelo en el cuerpo de la sonda, con cuidado de no rodar ni torcer el O-ring.



- 6 Lubrique con moderación el O-ring con una delgada capa de grasa suministrada. Tenga cuidado de que las huellas digitales entren en contacto con la ventana óptica.



COMUNÍCATSE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Santa Cruz:
(591 3) 3116969 / (591 3) 3120130

▼ La Paz:
(591 2) 2128418 / (591 2) 2120793

▼ Cochabamba:
(591 4) 412 9049

www.hannabolivia.com


- 7** Realice una limpieza de la lente con una pequeña porción del limpiador suministrado.




- 8** Retire la nueva Smart Cap de la caja. Alinee la flecha recortada con muesca en la tapa en la guía correspondiente al cuerpo de la sonda.




- 9** Deslice y presione la tapa sobre el cuerpo HI764113 hasta que la tapa encaje en su lugar.




- 10** Conecte la sonda HI764113 al conector DIN, ubicado en la parte superior del medidor.



- 11** Encienda el medidor para iniciar.



- 12** Calibre. Vuelva a instalar el protector de acero inoxidable en el cuerpo de la sonda.



COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ **Santa Cruz:**
(591 3) 3116969 / (591 3) 3120130

▼ **La Paz:**
(591 2) 2128418 / (591 2) 2120793

▼ **Cochabamba:**
(591 4) 412 9049

www.hannabolivia.com