

Revisando la Precisión de su Checker HC









- 1 Utilice la cubeta "A" en su Checker HC para medir el blanco
- Ubique la cubeta "B" en su Checker HC
- Presione el botón para leer el resultado y comparar la precisión con la que se encuentra en el certificado de análisis

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN